副*3

古 橋

Takeshi FURUHASHI

錫プラグ入り積層ゴムアイソレータの健全性について

Soundness of Rubber Bearing with Tin Plug

開發美雪 柳 勝幸 Miyuki KAIHOTSU Masayuki YANAGI

鈴木良二*1

Ryoji SUZUKI

齊 木 健 司*¹ Kenji SAIKI

2011年東北地方太平洋沖地震時による免震建物の被害調査を行ったところ,一部の鉛ダンパーで亀裂等の損傷が確認された。これは中小地震や強風時などの微小変形の累積も一因であると報告されている。そこで本報では錫プラグ入り積層ゴム試験体に微小繰返し加振および大変形繰返し加振実験を実施し,耐久性能の確認を行った。その結果,錫プラグ入り積層ゴムは繰返し変形に対して耐久性を有していることを確認した。

In surveys on the damage of buildings caused by the 2011 Tohoku-Pacific Ocean earthquake, it was reported that damages such as cracks were detected in some of lead dampers used in seismically isolated buildings. After investigations of the damaged dampers in detail, it was confirmed that these cracks were generated by accumulation of small-amplitude loading of small earthquakes or strong winds. From this background, fatigue characteristics of the rubber bearing with tin plug (SnRB) under repeated small-amplitude were evaluated by cyclic loading tests of models. In conclusion, the durability of the SnRB under repeated shear loading of small amplitude was verified by the test results.

1. はじめに

錫プラグ入り積層ゴムアイソレータ(以下 SnRB)は積 層ゴム部中央に錫プラグが挿入されており,地震時に積層 ゴムの水平変形により錫プラグが塑性変形することによっ て,地震エネルギーを吸収し地震による建築物の揺れを抑 える働きをする。錫は鉛とほぼ同等の性質を持つ金属であ るが,切片荷重が鉛の1.7倍と高く,エネルギー吸収力が 高いことが特徴である。また,環境に優しい材質として様々 な工業製品に使用されている。

一般社団法人日本免震構造協会の調査によると,2011 年東北地方太平洋沖地震による免震建築物の躯体への被 害は少なく,免震効果が確認された。その一方で免震部 材が多数回の地震を受け,一部のエネルギー吸収部材で は亀裂等の損傷が確認されており,中小地震や強風時な どの微小変形の累積も一因であると報告されている¹¹。 SnRB もエネルギー吸収部材であることから,同様な現象 が生じていないか懸念されている。

そこで本報では、2項にて SnRB の微小振幅繰返し加振 試験の影響の検討、3項にて既往実験に基づく繰返し変形

*1 株式会社 免制震ディバイス

の影響の検討,4項にて鉛ダンパーの亀裂発生時・破断時の限界曲線との比較を行い,繰返し変形を受けたSnRBの 健全性に関する検証結果を報告する。

2. 微小振幅繰返し加振試験

2.1 試験体の形状

亮*2

安永

Akira YASUNAGA

微小振幅繰返し加振試験の試験体は SnRB1000(ゴム外径 ϕ 1000 mm, 錫プラグ径 ϕ 200 mm)を想定実機とし, 1/2 にスケールダウンさせた SnRB500(ゴム外径 ϕ 500 mm, 錫プラグ径 ϕ 100 mm)とした。試験体諸元を**表1** に 示す。

試験時には熱電対を用いて錫プラグ頂部,錫プラグ中央 部および雰囲気温度の計測を行った。図1に熱電対挿入箇 所を示す。

表1 試験体諸元

項目	想定実機 SnRB1000	縮小試験体 SnRB500
せん断弾性率 G(N/mm²)	0.39	0.39
ゴム外径 D(mm)	φ1000	φ 500
錫プラグ径 d(mm)	φ200	<i>φ</i> 100
ゴム層構成 tr (mm)×n(層)	7.5×26	3.75×26
S ₁ (* 4) / S ₂ (* 5)	32.0 / 5.1	32.0 / 5.1

*4:
$$S_1 = \frac{D^2 - d^2}{4 \times t_r \times D}$$
 *5: $S_2 = \frac{D}{n \times t_r}$

^{*2} 住友金属鉱山シポレックス株式会社

^{*3} 日本大学



2.2 試験条件

試験における加振条件を表2に示す。加振条件は既往の 研究^{2),3}を参考とし,鉛ダンパー亀裂発生時・破断時の繰 返し回数と振幅の関係より,振幅±2 mmにおける40万 回以上の繰返し加振とした。これは想定実機で±4 mmの 振幅に相当する。微小振幅繰返し加振試験の前後で基本特 性試験を行い,特性の変化を確認した。本試験では図2に 示すように,同仕様のSnRB 試験体2基(試験体No.1, No.2)を2段に取付け,ボルト固定した中央の2枚のフラ ンジ端部をアクチュエータにより加力し,鉛直荷重はロー ドセルを介してジャッキにより載荷した

表 2 加振条件

試験 番号	せん断ひずみ % (水平変位 mm)	面圧(N/mm²)	振動数(Hz)	サイクル数
1	±100 (±97.5)	15	0.0128	4
2	±2 (±2.0)	15	1.0	439200 (* 6)
3	$\pm 100 (\pm 97.5)$	15	0.0128	4

*6:9回断続的に実施



2.3 試験結果

図3に微小振幅繰返し加振試験時の錫プラグの温度変化, 図4に水平荷重-水平変位関係(履歴曲線)の一例を示す。 繰返し加振試験中の錫プラグ近傍の温度上昇は,錫プラグ 上面温度が5℃程度,錫プラグ側面温度が7℃程度で一定 となり,履歴曲線の形状が安定していることを確認した。

図5は微小振幅繰返し加振試験前後に実施した基本特性 試験の水平荷重-水平変位関係の比較を示す。表3には基 本特性の特性値の比較を示す。微小振幅繰返し加振試験前 後の基本特性試験において履歴曲線に大きな変化は見られ ない。また、切片荷重の変化も+1.8%とわずかであった。



図4 微小振幅繰返し加振試験時の水平荷重-水平変位関係(代表例)



図 5 微小振幅繰返し加振試験前後の水平荷重 -水平変位関係(試験体 No2)

表 3 基本特性	+の比較
----------	------

	微小振幅繰返し試験前	微小振幅繰返し試験後	変化率
二次剛性 (×10 ₃ kN/m)	0.99	0.94	- 4.7%
切片荷重 ^{* 7} (kN)	125	127	+1.8%

*7:バイリニアモデルの荷重軸切片より算出

3. 既往試験に基づく繰返し加振の影響

3.1 試験体の形状

繰返し変形を受けた SnRB の健全性を確認するために SnRB 試験体に多数回の連続繰返し加振試験を実施した既 往の試験結果を取り上げて,加振内容や加振終了後の履歴 特性の整理・分析を行った。

既往の研究にて SnRB の連続繰返し加振の評価を行った 試験体を表4に示す。ゴム種は全て G0.39 N/mm² である。

3.2 試験条件

各試験体の試験条件を表5に示す。表5には、想定実機 である SnRB1000 に換算した変位も合わせて示す。加振方 法は全て一定振幅加振である。

3.3 試験結果

連続繰返し加振時の水平荷重-水平変位関係を図6に示 す。各試験体とも繰返し回数が増すにつれて錫プラグの温 度上昇の影響により切片荷重が低下する傾向を示した。し かし,履歴曲線の形状は試験終了時まで乱れることはなく, 鉛直荷重支持能力を保持していることが確認できる。

図7に連続繰返し加振の実施前後に行った基本性能試験 結果より得られた水平荷重 – 水平変位関係を示す。 SnRB500, SnRB700, SnRB800 については実施前後での基 本性能に変化は認められなかった。しかし, SnRB1200 に ついてはせん断ひずみ $y = \pm 300\%$ の大変形の繰返しのた め,他の試験体よりも切片荷重の低下が見られたが,1日 後には切片荷重が繰返し加振前に比べて約83% まで回復し ていることを確認した。

項目 想定実機 SnRB1000 ゴム外径 (mm) φ1000		SnRB500	SnRB700	SnRB800	SnRB1200
		φ 500	φ700	φ800	φ1200
錫プラグ径 (mm)	錫プラグ径 (mm) φ200		φ140	φ160	φ240
ゴム総厚	7.5×26	3.75×26	5.3×26	6.0×26	9.0×22
(mm)	=195.0	=97.5	=137.8	=156.0	=198.0
1 次形状係数 S ₁ 32.0		32.0	31.7	32.0	32.0
2 次形状係数 S ₂	5.1	5.1	5.1	5.1	6.1

長5 加振条件(既往	E試験)
------------	------

Ę

項目	SnRB500	SnRB700	SnRB800	SnRB1200
ゴム外径 (mm)	φ500	φ700	φ800	φ1200
面圧(N/mm²) (荷重 kN)	15 (2827)	15 (5542)	15 (7238)	15 (16286)
試験速度(mm/s)	12.6	173	5	5
せん断ひずみ(%) (水平変位 mm)	±2 (±2)	±100 (±137)	±250 (±390)	±300 (±594)
φ1000 換算変位(mm)	±4	±195	±488	±585
繰返し回数	439200	100	50	20

4. 鉛ダンパーの限界曲線との比較

鉛ダンパーに関して, 亀裂発生時・破断時の繰返し回数 と振幅の関係が安永・高山²⁰らによって報告されている。 SnRBの長周期地震動に対する健全性を考察するため, **表** 6に示す SnRB 各試験体が受けた累積変位量を示す。図8 にこれらの結果と鉛ダンパーの亀裂発生時・破断時の限界 曲線との比較を示す。図8の縦軸の片振幅は想定実機であ る SnRB1000 に換算した値となっている。



図8より全SnRB試験体はそれぞれの変位振幅において, 鉛ダンパーの破断繰返し回数あるいはそれを上回る加振を受 けたことがわかる。しかし,いずれの試験体も鉛ダンパーの 破断限界以上の耐久性を有していることが確認された。

SnRB500とSnBR800については試験終了後に試験体 を切断し内部損傷の有無を確かめた。図9に切断写真を 示す。各試験体ともプラグの断面に亀裂等の損傷は見られ なかった。

項目	SnRB500	SnRB700	SnRB800	SnRB1200
ゴム外径 (mm)	φ 500	φ700	φ800	φ1200
累積水平変位 (m)	3513	59	263	63
繰返し回数 (回)	439200	100	50	20
振幅(%)	2	100	250	300
換算振幅/ 破断限界	2.1	1.1	1.8	1.3

表6 各試験体が受けた累積履歴量





(a)SnRB500

図 9 試験終了後のプラグ断面

5. まとめ

本報では連続繰返し加振を受けた SnRB の健全性を検証 した。その結果,切片荷重が低下するものの鉛直支持機能 および復元ばね機能を十分保持している結果となった。

また,連続繰返し加振終了後に試験体を切断し,錫プラ グの状態を確認したが, 亀裂等の損傷は見られなかった。

以上より, SnRB は連続繰返し加振に対して, 亀裂発生 や力学的特性変化が生じにくいことが確認できた。

参考文献

- 1) 応答制御建築物調査委員会報告書, (一社)日本免震構造協会 (2012)
- 2) 安永,高山,森田,安藤:「鉛ダンパーの風応答に関する研究(その2) 微小変位での高サイクル疲労特性」,日本建築学会大会学術 講演梗概集,B-2,構造 II, p.289-290 (2010)
- 宮崎,河内山,長弘,竹中,北村:「繰返し変形を受けた鉛プラグ 入り積層ゴムの健全性(その2)鉛プラグ入り積層ゴムの疲労特 性試験」,日本建築学会大会学術講演便概集,B-2,構造 II, p.391-392 (2012)
- 4) 齊木,田中,鈴木,柳,開發,古橋:「錫プラグ入り積層ゴム免震
 装置の開発(その15) 微小振幅連続加振試験」,日本建築学会大
 会学術講演梗概集,B-2,構造 II, p.721-722 (2013)
- 5) 須藤, 古橋, 田中, 齊木, 鈴木, 柳, 開發: 「錫プラグ入り積層ゴ

ム免震装置の開発(その17)繰返し変形を受けた錫プラグ入り積 層ゴムの健全性」,日本建築学会大会学術講演梗概集,B-2,構造 II, p.725-726 (2013)

61

昭和電線デバイステクノロジー(株) 開發 美雪(かいほつ みゆき) 免制震制音ユニット 技術課 免震部材の開発および設計に従事 昭和電線デバイステクノロジー(株) 柳 勝幸(やなぎ まさゆき) 免制震制音ユニット 技術課 主査 免震部材の開発および設計に従事 株式会社 免制震ディバイス 齊木 健司(さいき けんじ) 営業統括部 設計部長 株式会社 免制震ディバイス 鈴木 良二 (すずき りょうじ) 技術統括部 技術センター 住友金属鉱山シポレックス株式会社 安永 亮 (やすなが あきら) 技術部 日本大学 古橋 剛(ふるはし たけし) 博士 (工学) 理工学部建築学科 教授